

表示記号	表示記号の意味	表示記号	表示記号の意味
	最高温度 95°C 普通の操作		最高温度 40°C 普通の操作
	最高温度 70°C 普通の操作		最高温度 40°C 弱い操作
	最高温度 60°C 普通の操作		最高温度 40°C 非常に弱い操作
	最高温度 60°C 弱い操作		最高温度 30°C 普通の操作
	最高温度 50°C 普通の操作		最高温度 30°C 弱い操作
	最高温度 50°C 弱い操作		最高温度 30°C 非常に弱い操作
			手洗いのみ 最高温度 40°C
			家庭洗濯禁止