

表 乾燥のための表示記号

タ ン ブ ル 乾 燥

自 然 乾 燥

表示記号


表示記号の意味

表示記号


表示記号の意味




タンブル乾燥が可能  
普通の温度：排気温度は最高 80℃




ラインドライ（吊干し）




タンブル乾燥が可能  
低温での乾燥：排気温度は最高 60℃



ドリップラインドライ  
（濡れ吊干し）



タンブル乾燥禁止



フラットドライ（平干し）



ドリップフラットドライ  
（濡れ平干し）



日陰のラインドライ  
（日陰の吊干し）



日陰のドリップラインドライ  
（日陰の濡れ吊干し）



日陰のフラットドライ  
（日陰の平干し）



日陰のドリップフラットドライ  
（日陰の濡れ平干し）